

Basis/materiale

Thermic 1100 °C.

Beskrivelse

Thermic 1100 er en højtemperaturlim til limning af glas og keramiske fiberpakninger.

Thermic 1100 skal tørre ca. 8 timer ved 20 °C før ibrugtagning.



Dimensioner og tekniske data

Mængde: 17 ml / 500 g / 25 kg

Temperatur: 1.100 °C

Farve: Sort / Beige

Anvendelse: Limning af pakninger og isolering

Brandbarhed: Ikke brandbar